

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                                            |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | AGUACATÁN                                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LOS CIFUENTES ALDEA QUILÍN NOVILLO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-27-0032-43 | FECHA:                         | 16/09/2024                                 |



FOTO 1: sustitución de lavamanos



FOTO 2: reparación de tubo, maya perimetral y continuación de circulación.



FOTO 3: fabricación e instalación de portón



FOTO 4: levantamiento y colocación de lamina, debido a la mala posición



FOTO 5: Sustitución de bomba de agua



FOTO 6: sustitución de chimenea de lata por chimenea de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*



Firma y sello del Presidente de Padres de Familia

*[Firma]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                                            |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO:                     | AGUACATÁN                                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LOS CIFUENTES ALDEA QUILÍN NOVILLO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-27-0032-43 | FECHA:                         | 16/09/2024                                 |



FOTO 7: Instalaciones de estructuras portantes de metal



FOTO 8: Sustitución de lamina del techo de tinacos para agua potable, necesaria para cosecha de agua para centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

