

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                   |                                |                         |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango     | MUNICIPIO:                     | Unión Cantinil          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP anexa a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Rincón         |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-32-0010-42     | FECHA:                         | 22 de noviembre de 2024 |



Foto1: sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: sustitución de puerta




Foto 4: sustitución de puerta




Foto 5: reparación de piso de torta de concreto



Foto 6: reparación de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  






Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                   |                                |                         |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango     | MUNICIPIO:                     | Unión Cantinil          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP anexa a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Rincón         |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-32-0010-42     | FECHA:                         | 22 de noviembre de 2024 |



Foto1: reparación de muro perimetral de block



Foto 2: reparación de muro perimetral de block




Foto 3: reparación de muro perimetral de block




Foto 4: reparación de muro perimetral de block



Foto 5: reparación de planchas de concreto de patio




Foto 6: reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                   |                                |                         |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango     | MUNICIPIO:                     | Unión Cantinil          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP anexa a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Rincón         |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-32-0010-42     | FECHA:                         | 22 de noviembre de 2024 |



Foto1: repello en muro



Foto 2: repello en muro

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |


|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ODP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

