



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Planes, Unión Cantinil, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7007-43	FECHA:	21 de noviembre de 2024

Renglón 20 Reparación de Cocina



Foto 1: Se puede apreciar el avance de los fogones de la cocina

Renglón 20 Reparación de Cocina



Foto 2: los fogones están en un 70%

Renglón 1 Cubierta de Lámina



Foto 3: Cubierta de lámina ya con un avance del 90%

Renglón 1 Cubierta de Lámina



Foto 4: se puede apreciar el avance de la cubierta de lámina ya casi finalizando el renglón

Renglón 2 Estructura de Techo





Foto 5: Se inicia el trabajo con el cambio de la estructura del techo

Renglón 2 Estructura de Techo



Foto 6: En proceso la colocación de las vigas y reglas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y finalizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Planes, Unión Cantinil, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7007-43	FECHA:	21 de noviembre de 2024

Renglón 4 Puertas de Metal



Foto 7: Se mejoraron las condiciones de las puertas

Renglón 4 Puertas de Metal



Foto 8: Se le dio un acabado de pintura a las puertas

Renglón 5 Ventanas



Foto 9: se inicia con la ampliación de la ventana frontal

Renglón 5 Ventanas



Foto 10: La ventana posterior de la cocina ya fue removida y se mejorará

Renglón 6 Piso



Foto 11: Se inicia el trabajo en el piso

Renglón 6 Piso



Foto 12: se puede observar el trabajo en la mejora del piso con torta de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Planes, Unión Cantinil, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7007-43	FECHA:	21 de noviembre de 2024

Renglón 7 Canales y bajadas de Agua



Foto 13: se puede apreciar el avance del cambio de canales

Renglón 7 Canales y bajadas de Agua



Foto 14: a punto de finalizar el cambio de canales y bajadas de agua

Renglón 9 Pintura en Muros Exteriores e Interiores




Foto 15: se le hace limpieza a las paredes antes de iniciar a pintar

Renglón 9 Pintura en Muros Exteriores e Interiores




Foto 16: Con la ayuda del COCODE se avanza con rapidez la pintura en los muros tanto exteriores e interiores

Renglón 15 Muros Perimetrales



Foto 17: Los Muros perimetrales se encuentran incompletos.

Renglón 15 Muros Perimetrales



Foto 18: Se observa un buen avance en los muros perimetrales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Planes, Unión Cantinil, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7007-43	FECHA:	21 de noviembre de 2024

Renglón 17 Reparación del Sistema Eléctrico



Foto 19. Se puede apreciar el avance del trabajo en electricidad

Renglón 17 Reparación del Sistema Eléctrico



Foto 20. La instalación de la caja de flipones al 50%

Empty space for additional photos or notes.

Empty space for additional photos or notes.

Empty space for additional photos or notes.

Empty space for additional photos or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la A.P.F. 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--