

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Valentón Cinco Arroyos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7009-43	FECHA:	10/06/2024



Foto1: El trabajo finalizado en la sustitución de lámina.



Foto 2: Trabajo finalizado en la sustitución de techo y soporte de madera por metal.



Foto 3: Trabajando finalizado en la sustitución de vidrios



Foto 4: Trabajo finalizado en la sustitución de balcones



Foto 5: Pintura y mantenimiento de puertas finalizado.



Foto 6: Sustitución de la pila, ubicándola en un mejor espacio dentro de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Union Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Valentón Cinco Arroyos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7009-43	FECHA:	10/06/2024



Foto1: Trabajo finalizado en la sustitución del portón.



Foto 2: Trabajo de la pintura finalizado




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 CONSEJO EDUCATIVO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN
---	--	---	--