



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7011-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: El piso se encuentra en mal estado por lo que es necesario sustituirlo por mosaico de granito.



Foto 2: El mal estado del piso no sólo es antiestético, sino que representa un peligro para los estudiantes que pueden tropezar en las grietas.



Foto 3: Debido al mal estado del piso se han suscitado algunos accidentes cuando los estudiantes transitan por las áreas afectadas.



Foto 4: Es evidente el mal estado de la pintura tanto en los muros como en las columnas.




Foto 5: Se hace necesario dar mantenimiento de pintura a los muros tanto en el área interna como externa.



Foto 6: La parte del zócalo es mas afectada debido a que está mayormente expuesta a humedad y otros factores que la deterioran.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Vista Hermosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7011-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 7: La estufa rural es indispensable en el centro educativo ya que actualmente se está dando alimentación servida en la escuela.



Foto 8: El estado de la plancha de metal no es el adecuado para cocinar los alimentos, por lo que se hace necesario cambiarla.



Foto 9: No solo por estética, sino también por higiene, es necesario instalar azulejo en el área que ocupa la estufa rural.



Foto 10: Es importante que en las instalaciones del centro educativo se encuentre en buen estado la iluminación.




Foto 11: Es necesario instalar focos de iluminación en donde hacen falta.



Foto 12: La sustitución de chapas en mal estado es indispensable para el resguardo de todos los artículos que se encuentran en el interior de cada ambiente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

