Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [ ] | DURANTE [X] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM aldea Las Lomas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Lomas, Unión Cantinil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7014-43	FECHA:	20/05/2024

Foto1: sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Foto 2: cortando vidrios para las ventanas

Foto 3: Sustitución de piso de torta por cerámico

Foto 4: Quitando las tazas usadas inservibles

Foto 5: Sustitución de Lavamanos

Foto 6: Sustitución de estufa rural de leña e instalación de azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las hojas.

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM OPF ALDEA LAS LOMAS, UNIÓN CANTINIL, HUEHUETENANGO

Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial Rural Mixta
Aldea Las Lomas
DIRECCIÓN
Unión Cantinil, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [ ] | DURANTE [X] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Unión Cantinil
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM aldea Las Lomas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Lomas, Unión Cantinil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-7014-43	FECHA:	20/05/2024

Foto1: Fabricación e instalación de balcones en ventanas

Foto 6: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el [illegible] hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EORM OPF ALDEA LAS LOMAS UNIÓN CANTINIL, HUEHUETENANGO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Rural Mixta
Aldea Las Lomas
DIRECCIÓN
Unión Cantinil, Huehuetenango