

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	PETATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERÍO LOS TRAPICHITOS, PETATÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS TRAPICHITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-33-0010-43	FECHA:	29/08/2024



Foto 1: sustitucion de piso de granito



Foto 2: Mantenimiento de estufa rural



Foto 3: Reparación de muro de contención



Foto 4: Sustitución de inodoro



Foto 5: Pintura de muros exteriores e inferiores



Foto 6: Sustitución de cableado, focos ahorradores, plafoneras, interruptores y tomacorrientes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	ARACELI DOMÍNGUEZ DÍAZ Firma y sello del Presidente de la OPF		MARVIN OSBELÍ DOMÍNGUEZ HERRERA Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	PETATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERÍO LOS TRAPICHITOS, PETATÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS TRAPICHITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-33-0010-43	FECHA:	29/08/2024



Foto7: sustitución de postes de madera por postes de metal



Foto 8: Reparación de tubo hg y malla




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	ARACELI DOMÍNGUEZ DÍAZ Firma y sello del Presidente de la OPF		MARVIN OSBELÍ DOMÍNGUEZ HERRERA Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	---	---