

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SINAI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0085-43	FECHA:	3/11/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



FOTO 2: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA




FOTO 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 5: INSTALACION DE PARRILLA DE METAL PARA CUNETA



FOTO 6: INSTALACION DE PARRILLA DE METAL PARA CUNETA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SINAI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0085-43	FECHA:	3/11/2024



FOTO 7: INSTALACION DE PARRILLA DE METAL PARA CUNETAS



Foto 8: INSTALACION DE PARRILLA DE METAL PARA CUNETAS



FOTO 9: ELABORACION DE TUMULO DE CONCRETO



Foto 10: REPARACION DE PISO TORTA DE CONCRETO

FOTO 11:

FOTO 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---