

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA VIRGILIO RODRIGUEZ MACAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A AV. 3-79 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0188-42	FECHA:	2/12/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUEALDA CAL.26



FOTO 2: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUEALDA CAL.26



FOTO 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 4: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 5: SUSTITUCION DE PUERTAS DE MADERA POR PUERTAS DE METAL



FOTO 6: SUSTITUCION DE PUERTAS DE MADERA POR PUERTAS DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de

Luis Alberto Cox Firma y sello del Presidente de la OPF	MINISTERIO DE EDUCACIÓN VIRGILIO RODRIGUEZ MACAL EL ESTOR, IZABAL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA	Firma y Sello Director Centro Educativo Público ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA VIRGILIO RODRIGUEZ MACAL DIRECCIÓN EL ESTOR, IZABAL
---	--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA VIRGILIO RODRIGUEZ MACAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A AV. 3-79 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0188-42	FECHA:	2/12/2024



FOTO 7: PINTURA MURO INTERIOR Y EXTERIOR



FOTO 8: PINTURA MURO INTERIOR Y EXTERIOR



FOTO 9: PINTURA DE MURO INTERIOR Y EXTERIOR



FOTO 10: SUSTITUCION DE SANITARIOS



FOTO 11: SUSTITUCION DE SANITARIOS



FOTO 12: REPARACION DE MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hoja.

Luis Alberto Cox Ch...
 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA VIRGILIO RODRIGUEZ MACAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A AV. 3-79 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0188-42	FECHA:	2/12/2024



FOTO 13: REPARACION DE MURO PERIMETRAL



FOTO 14: REPARACION DE MURO PERIMETRAL



FOTO 15: MANTENIMIENTO DE MALLA



FOTO 16: MANTENIMIENTO DE MALLA



FOTO 17: SUSTITUCION E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA



FOTO 18: SUSTITUCION E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de páginas.

Luis Alberto Cox Ch

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

