



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA BOQUERON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BOQUERON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0193-43	FECHA:	15/07/2024



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA C-26



FOTO 2: MANTENIMIENTO DE PORTONES



FOTO 3: MANTENIMIENTO DE PORTONES



FOTO 4: SUSTITUCIONES DE BALCONES DE METAL



FOTO 5: SUSTITUCIONES DE BALCONES DE METAL



FOTO 6: PINTURAS DE MUROS INTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gilberto Cucul

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA BOQUERON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BOQUERON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0193-43	FECHA:	15/07/2024



FOTO 7: PINTURAS DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES



FOTO 8: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA (LIJADO CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA)



FOTO 9: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA (LIJADO CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA)



FOTO 10: SUSTITUCION ELECTRICO MAS ACCESORIOS



FOTO 11: REPARACION DE BANQUETAS DE CONCRETO ATRÁS



FOTO 12: REPARACION DE BANQUETAS DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gilberto Cucul

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA BOQUERON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BOQUERON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0193-43	FECHA:	15/07/2024



FOTO 13: REPARACION DE BASE DE CONCRETO PARA ROTOPLAS



FOTO 14: SUSTITUCION DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL DE AGUAS PLUVIALES



FOTO 15: SUSTITUCION DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL DE AGUAS PLUVIALES



FOTO 16: SUSTITUCION DE ACCESORIOS INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gilberto Cucu

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

