



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0666-41	FECHA:	10/12/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS, POR LÁMINAS TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL DE METAL POR TUBO PVC 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0666-41	FECHA:	10/12/2024



Foto7: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 8: REPARACIÓN DE TAPADERAS DE CAJAS



Foto 9: REPARACION DE ESTUFA RURAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

