

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                                        |                                |                         |
|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Izabal                                 | MUNICIPIO:                     | Los Amates              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Nacional de Educación Básica | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Filo de Mojanales |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-05-0113-45                          | FECHA:                         | 15/03/2024              |



Inodoro



Muro Perimetral



Puertas



Techo



Puerta de Módulo




Ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rodrigo Pérez Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                                        |                                |                         |
|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Izabal                                 | MUNICIPIO:                     | Los Amates              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Nacional de Educación Básica | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Filo de Mojanales |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-05-0113-45                          | FECHA:                         | 15/03/2024              |



Sustitución de Piso



Sustitución Lámina troquelada de zinc




Sustitución de estructura de soporte de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rodolfo Perez Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPP



W. D. C. M.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

