

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOMA DE ENMEDIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0089-43	FECHA:	22/08/2024



Foto: 1 Lamina troquelada sustituida en el establecimiento



Foto: 2 Lamina troquelada sustituida en las aulas



Foto: 3 Lamina troquelada sustituida en corredor y bodega



Foto: 4 Lamina troquelada instalada en cocina



Foto: 5 Lamina acanalada ya existente reinstalada



Foto: 6 Sustitución de estructura de madera por costaneras en escenario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOMA DE ENMEDIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0089-43	FECHA:	22/08/2024



Foto: 7 Sustrucción de estructura de madera por estructura de costaneras realizada en corredor del establecimiento



Foto: 8 Sustrucción de lamina troquelada y estructura de madera por estructura de costaneras realizada en direccin del establecimiento




Foto: 9 Sustrucción de lamina troquelada y estructura de madera por estructura de costaneras realizada en cocina




Foto: 10 Reinstalacin de lamina troquelada existente y sustitucin de estructura de madera por estructura de costaneras




Foto: 9 Canal instalada entre corredor y bodega en interseccin de aguas pluviales



Foto: 10 Canal instalado

Observacin: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOMA DE ENMEDIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0089-43	FECHA:	22/08/2024




Foto: 13 Sustitución de lamina troquelada y estructura de madera por estructura de costaneras realizada en aula



Foto:14 Sustitución de losa de patio realizada



Foto:15 Sustitución de losa de patio realizada



Foto:16 Sustitución de losa de patio



Foto:17 Sustitución de losa de patio finalizada



Foto:18 Sustitución de losa de patio finalizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público