

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO PALMITO
ESTABLECIMIENTO:	21-05-10-55-42	FECHA:	29/11/2024




FOTO 6.1: SUSTITUCION DE PINTURA A BASE DE AGUA.



FOTO 7.1: SUSTITUCION DE SANITARIOS COMPLETOS.



FOTO 7.2: SUSTITUCION DE LAVAMANOS CON PEDESTAL.



FOTO 8.1: REPARACION Y MANTENIMIENTO A BARANDA.




FOTO 9.1: SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRAL CON BLOCK Y MALLA.



FOTO 10.1: SUSTITUCION DE LAMPARAS LED.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la QPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO PALMITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-05-10-55-42	FECHA:	29/11/2024



FOTO 1.1: SUSTITUCION LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



FOTO 2.1: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA SE PINTARA LA ESTRUCTURA Y SE REPARA.



FOTO 3.1: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VENTANA PINTURA, CICLOPEO, LIMPIEZA DE VIDRIOS.



FOTO 4.1: SUSTITUCION DE VIDRIOS MEDIDAS TÍPICAS.




FOTO 4.1: SUSTITUCION DE CANALES Y BAJADAS 4".



FOTO 5.1: SUSTITUCION PISO CERAMICAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO	JALAPA	MUNICIPIO:	SAN CARLOS ALZATATE
NOMBRE DEL	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL	BARRIO PALMITO
CÓDIGO DEL	21-05-10-55-42	FECHA:	29/11/2024



FOTO 10.2: SUSTITUCION DE TOMACORRIENTE.




FOTO 10.3: SUSTITUCION DE CABLEADO CALIBRE 12 MAS DUCTO PVC SOBREPUESTO.



FOTO 11.1: REPARACION O SUSTITUCION DE AREA DE COCINAS (ESTUFAS RURAL, PILA, PUERTAS, CHIMENEAS, ETC.)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--