

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MONJAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO AGUA TIBIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21060020-43	FECHA:	23/05/2024



Foto1: REEMPLAZO LAMINA



Foto 2: COLOCACION DE BAJADAS DE AGUA Y SUS ACCESORIOS



Foto 3: RESANADO DE CUMETA Y FUNDICION



Foto 4: APLICACIÓN DE PINTURA EN AULAS POR DENTRO Y FUERA



Foto 5: MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y CAMBIO DE ACCESORIOS




Foto 6: REEMPLAZO DE LA MALLA POR MURO DE BLOCK CON COLUMNAS Y SOLERAS Y ZAPARAS A UNA ALTURA DE 2.40MT DEL NIVEL DEL PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

AmaBilia López

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

