

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ISIDRO, ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0054-43	FECHA:	19/03/2024



Foto1: Sustitución de chapas y pintura de 6 puertas, incluyendo aulas, sanitarios y cocina.



FOTO 2: Sustitución de la torta de cemento por piso, en la cocina, sanitarios y pasillos.



Foto3: Sustitución de pintura en muros interiores y exteriores.



Foto4: Sustitución de sanitarios completos.



Foto: 5 Reparación y sustitución del portón del ingreso y egreso principal.



Foto: 6 Reparación de drenajes del área de los sanitarios y la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CASERIO SAN ISIDRO CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ALDEA SAN ANTONIO, 18 FLORES MATAQUESCUINTLA, JALAPA Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ISIDRO, ALDEA SAN ANTONIO LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0054-43	FECHA:	19/03/2024



Foto7: Sustitución de terracería por losa de cemento, ya que en el invierno se inunda, se hace lodo y no seca en mucho tiempo, provocando demasiada humedad.



FOTO 8: Sustitución del área de la cocina, porque no se encuentra en las condiciones adecuadas para la preparación de los alimentos.


Foto9:

Foto10:

Foto11:

Foto12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la QRF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

