

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MANZANO, ALDEA SAN JOSÉ LA SIERRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0267-43	FECHA:	25/04/2024



Foto1: Retirando la lamina vieja.



FOTO 2: Iniciando a retirar la estructura de techo.



Foto3: colocación de estructura metalica.



Foto4: soldadura de estructuta metalica



Foto: 5 colocacion de la lamina,



Foto: 6 Reconstrucción de muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MANZANO, ALDEA SAN JOSÉ LA SIERRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0267-43	FECHA:	29/04/2024



Foto1: fundiciones de reconstrucción



foto 2. Reconstruccion muro en un 70%.



Foto 3: limpieza para hacer la cuneta de concreto.



Foto 4: Iniciando la cuneta de concreto. Salida del agua



Foto: 5 cuneta de concreto casi finalizada.



Foto: 6 fundicion de tubos para la malla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MANZANO, ALDEA SAN JOSÉ LA SIERRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0267-43	FECHA:	3/05/2024



Foto1: Iniciando a instalar la malla metálica



FOTO 2: Fundición de la malla



Foto3: Cuneta de concreto.



Foto4: Desenterrando tubos.



Foto: 5 Instalando ventanas



Foto: 6 Instalación de tubos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MANZANO, ALDEA SAN JOSÉ LA SIERRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0267-43	FECHA:	3/05/2024



Foto 1: Instalacion de ventana. Falta el vidrio



FOTO 2: instalacion de ventanas,



Foto3: Ultimos detalles a la reconstruccion del muro



Foto4:




Foto: 5





Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPE





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

