

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Ixlu	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0024-43	FECHA:	27/06/2024



Foto1: Sustitucion de inodoros




Foto 2: Reparacion y mantenimiento de depositos de agua



Foto 3: Reparacion de sistema electrico



Foto 4: Reparacion de piso, torta de cemento en servicios sanitarios



Foto 5: Pintura de muros interiores y exteriores



Foto 6: Sustitucion de puera de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Ixlú	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixlú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0024-43	FECHA:	27/06/2024



Foto 1: Instalacion de chapa



Foto 2: Levantado de muro perimetral de pared

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPELIA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

