Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [x] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CASERIO IXLU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO IXLU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-2130-42	FECHA:	6/26/2024

Foto1: Sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzink calibre 26

Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal

Foto 3: Sustitucion de ventanas por balcones de metal

Foto 4: Sustitucion de puertasde madera por metal para aulas con chapa yale

Foto 5: Sustitucion de piso de torta de concreto

Foto 6: Pintura de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yeni Yaneth Oliva Ramirez
Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO IXLU DIRECCION FLORES, PETEN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [x] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CASERIO IXLU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO IXLU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-2130-42	FECHA:	6/26/2024

Foto 7: Sustitucion de de ventanas a balcones

Foto 8: Sustitucion de chapa de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yeni Yaneth Oliva Ramirez
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director/Centro Educativo Público