

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0034-42	FECHA:	10/06/2024



SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL



SUSTITUCIÓN DE PUERTA



SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS TIPO LED



SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRERTO



SUSTITUCIÓN DE TUBO PVC LINEA PRINCIPAL AGUAS NEGRAS



SUSTITUCIÓN DE PORTON DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos para actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Principal	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0034-42	FECHA:	10/06/2024




SUSTITUCIÓN DE DUCTO MAS ACCESORIOS



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL



SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLE



SUSTITUCIÓN DE VENTANA



REPARACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



REPARACIÓN DE CERCO DE ALAMBRE DE PUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público