

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIOUS DURANTE POSTERIOR X

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0034-42	FECHA:	20/07/2024



SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA



SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL



SUSTITUCIÓN DE CANAL



SUSTITUCIÓN DE VENTANA DE METAL POR VENTANA DE METAL MAS VIDRIO



REPARACION DE TUBO HG Y MAYA GALVNIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0034-42	FECHA:	20/07/2024



SUSTITUCIÓN DE DUCTO MAS ACCESORIOS



SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE



SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CEMENTO, POR TORTA DE CEMENTO



SUSTITUCIÓN DE TUBERIA PVC LINEA PRINCIPAL AGUAS NEGRAS



SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS TIPO LED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del responsable	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---