

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM 3 DE ABRIL J.M. PROF. GREGORIO ANGEL COCON ESCALERA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta. Avenida los Platerios Zona 1, Barrio Tres de Abril San Benito, Peten
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0052-43	FECHA:	6/06/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE AZULEJOS



Foto 2: Sustitución de Estufa Rural Completa



Foto 3: SUSTITUCION DE ACCESORIOS



Foto 4: REPELLO DE MUROS




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM 3 DE ABRIL J.M. PROF. GREGORIO ANGEL COCON ESCALERA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BarrioTres de Abril San Benito, Peten.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0052-43	FECHA:	4/03/2024



Foto 7: BAÑOS EN SUS LAVAMOS NO TIENEN AZULEJOS



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS



Foto 9: SUSTITUCION DE INODOROS



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE PUERTASS EN SERVICIOS SANITARIOS





Foto 11: Instalacion de tuberia PVC



Foto 12: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM 3 DE ABRIL J.M. PROF. GREGORIO ANGEL COCON ESCALERA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Tres de Abril San Benito, Peten.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0052-43	FECHA:	4/03/2024



Foto 13: SUSTITUCION DE CANALES DE METAL



Foto 14: SUSTITUCIÓN DE MEZCLADORAS PARA DUCHAS



Foto 15: SUSTITUCION DE DE TUBERIA PVC DE AGUAS NEGRAS



Foto 16: SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO




Foto 17: sustitucion de chorros



Foto 18: SUSTITUCION DE DE DEPOSITO DE AGUA 1100 LT

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

