

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1015-43	FECHA:	12/11/2024




Foto1: Mantenimiento a portones de metal



Foto 2: Mantenimiento a estructura puertas servicios sanitarios



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5: Sustitución Inodoro



Foto 6: Sustitución lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delmira Diaz
Firma y sello del Presidente de la OFE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Rural



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1015-43	FECHA:	12/11/2024



Foto13: Sustitución de plafoneras



Foto 14:Sustitución interruptores dobles



Foto 15:Sustitución de tomacorrientes dobles




Foto 16: Sustitución de filpones



Foto 17:Sustitución de tablero de filpones



Foto 18: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delmira Diaz  Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]  Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1015-43	FECHA:	12/11/2024



Foto 7: Sustrucción de piso cerámico



Foto 8: Sustrucción de vidrios



Foto 9: Sustrucción de pila de cemento de dos lavadero



Foto 10: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 11: Limpieza de fosa séptica



Foto 12: Sustrucción de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delmira Diaz Paiz

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1015-43	FECHA:	14/09/2024



Foto19: Sustrucción de ducto eléctrico + accesorios

Foto 20:




Foto 21:




Foto 22:




Foto 23:




Foto 24:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delmira Diaz P...

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Directo...

