

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP. Anexa A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Cartucho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2342-42	FECHA:	24/04/2024



SUSTITUCION DE LAMINA DE TECHO



SUSTITUCION DE LAMINA DE TECHO



PINTURA EN ESTRUCTURA DE TECHO



REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHO



COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA



COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Juliana M. R.</i> Firma y sello del Presidente de la OPS	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP. Anexa A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Cartucho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2342-42	FECHA:	4/3/2024



Foto1: sustitucion de estructura de techo



Foto 2: Sustitucion de Lamina por lamina




Foto 3: Colocacion de ventana



Foto 4: Sustitucion de Estructura



Foto 5: Colocacion de Puertas de Baños





Foto 6: Sustitucion y Colocacion de balcon con malla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--

