



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BARRIO NUEVO IXBOBÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0047-43	FECHA:	04/11/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustitución de elementos de fijación.



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 4: Mantenimiento a estructura de puertas de metal.



Foto 5: Sustitución de chapa.



Foto 6: Sustitución de puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el contenido de las mismas.

Roselia Verónica González Gómez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BARRIO NUEVO IXBOBÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0047-43	FECHA:	12/11/2024




Foto 7: Sustitución de puertas en servicio sanitario



Foto 8: Sustitución de ventanas de madera por metal



Foto 9: Sustitución de Balcones de metal.



Foto 10: Sustitución de piso cerámico




Foto 11: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 12: Mantenimiento a portón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosella Veronica Gonzalez Goz
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BARRIO NUEVO IXBOBÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0047-43	FECHA:	12/11/2024



Foto 13: Sustitución de lámparas tipo led.



Foto 14: Reparación de Cableado Eléctrico-

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Roselia Verónica González Gómez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

