

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexada a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Bolivia el Colorado, Sayaxché Peten
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0144-42	FECHA:	21/10/2024




Foto 1: 1.1 Sustitución de lámina, por lámina traquelada aluzinc calibre 26 legítimo. 2.1 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal. 19.8 Instalación de láminas troqueladas aluzinc




Foto 2: 4.1 Mantenimiento a estructuras de puertas de metal 4.3 sustitución de puerta metal en módulo




Foto 3: 17.8 Sustitución de tomacorrientes dobles 17.12 sustitución de ducto eléctrico + accesorios 19.11 instalación de unidades de luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)



Foto 4: 9.1 Pintura en muros de exteriores e interiores 21.4 sellado de grietas y fisuras en muros.



Foto 5: 19.1 desinstalación de estructura portante de metal



Foto 6: 10.3 Sustitución de inodoro 4.4 Sustitución de puerta de servicios sanitarios. 19.15 Instalación de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos, en blanco y negro, y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ODF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

