

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto nacional de educación básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cooperativa mario mendez montenegro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0244-45	FECHA:	27/05/2024



Foto 1: Desmontando el techo dl aula 1



Foto 2: Desmontando el techo del aula 2



Foto 3: desmontando el techo del aula 3



Foto 4: Instalando soportes para la lamina troquelada Aula 4




Foto 5: Corredor ya sin el techado viejo



Foto 6: intalando tablero de 6 polos en el aula 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-122
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto nacional de educación básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cooperativa mario mendez montenegro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0244-45	FECHA:	27/05/2024



Foto 1: Desmontando el techo de aula 1



Foto 2: Desmontando el techo del aula 2



Foto 3: desmontando el techo del aula 3



Foto 4: Instalando soportes para la lamina troquelada Aula 4



Foto 5: Corredor ya sin el techado viejo



Foto 6: intalando tablero de 6 polos en el aula 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo

