

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                            |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN         | MUNICIPIO:                     | LAS CRUCES                                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO BRISAS DEL ORIENTE, ALDEA PALESTINA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-13-0013-43 | FECHA:                         | 18/06/2024                                 |



SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



PINTURA EN EXTERIOR



SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELECTRICO + ACCESORIOS



SUSTITUCION ACCESORIOS INODORO



MANTENIMIENTO A PORTON DE METAL



SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, especificando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Directivo de la Escuela Oficial Rural Mixta de Brisas del Oriente, Aldea Palestina, Las Cruces, Petén.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público de Brisas del Oriente, Aldea Palestina, Las Cruces, Petén.



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                            |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN         | MUNICIPIO:                     | LAS CRUCES                                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO BRISAS DEL ORIENTE, ALDEA PALESTINA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-13-0013-43 | FECHA:                         | 18/06/2024                                 |



SUSTITUCIÓN DE BALCON DE METAL




MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL



MANTENIMIENTO ESTRUCTURA PUERTAS DE METAL



SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO




SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES



SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo<br>Escuela Oficial Rural Mixta, Brisas del Oriente, Aldea Palestina, Las Cruces, Petén | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público<br>Escuela Oficial Rural Mixta, Brisas del Oriente, Aldea Palestina, Las Cruces, Petén |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                            |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN         | MUNICIPIO:                     | LAS CRUCES                                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO BRISAS DEL ORIENTE, ALDEA PALESTINA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-13-0013-43 | FECHA:                         | 18/06/2024                                 |



SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES SIMPLES

SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE



SUSTITUCIÓN DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL AGUAS NEGRAS



SUSTITUCION DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL AGUA POTABLE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y detallar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público