




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Juan Ostuncalco.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chansenel, Aldea La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0015-43	FECHA:	13/05/2024



9.1 APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR LATEX PARA MUROS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Juan Ostuncalco.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chansenel, Aldea La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0015-43	FECHA:	13/05/2024




12.1 mantenimiento a porton de metal.



11.1 instalacion de barandas a pasillo. (por instrucciones de los bomberos voluntarios)



7.2 sustitucion de canal PVC.



2.2 SUSTITUCION DE DE ESTRUCTURA DE SOPORTE CON INSTALACION DE LAMINA.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CEF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Juan Ostuncalco.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chansenel, Aldea La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0015-43	FECHA:	13/05/2024



4. 4 sustitucion de cinco puertas metalicas de mesa para trabajo de cocina



19.4 reparacion de estufa con chimenea metalica en cocina




5.4 sustitucion de vidrios en aulas, sanitarios para niños y niñas.




11.2 mantenimiento de bancones (lijado y pintado)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Juan Ostuncalco.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chansenei, Aldea La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0015-43	FECHA:	13/05/2024



4.3 SUSTITUCION DE CHAPAS



4.1 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTA




Instalación de una puerta nueva metalica Enchapada



4. instalcion de una puerta nueva para gradas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	San Juan Ostuncalco.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chansenel, Aldea La Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0015-43	FECHA:	13/05/2024



4. sustitucion de puerta



4. instalacion de puerta para seguridad de tanque de agua y sistema de bombeo.



5,2 instalacion de ventanas en aula



11.1 sustitucion instalacion de Balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la DPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---