

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	HACIENDA VIEJA, EL REPOSO SECTOR B
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0055-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/11/2023

 Foto 1: Evaluadora de campo, iniciando con la visita de evaluación de campo en el establecimiento educativo.	 Foto 2: Área de patio frente a módulo de aulas, que requiere mejoramiento con piso de concreto.
 Foto 3: Área de patio frente a módulo de aulas, que requiere mejoramiento con piso de concreto.	 Foto 4: Área de patio f2, que requiere mejoramiento con piso de concreto, ya que se convierte en zonas inundables e inseguras para los niños.
 Foto 5: Aulas sin uso, debido al calor que se acumula en su interior, se requiere la instalación de ventiladores en el sistema eléctrico para la recuperación de aulas.	 Foto 6: Aula como bodega, debido al calor que se acumula en su interior, se requiere la instalación de ventiladores en el sistema eléctrico para la recuperación de aulas.


 Cristian Aranda Hernández Pérez
 Firma y sello del Presidente de la OPR

IMBY LISSETH SOC CHIGÜL
 ARQUITECTA
 COL. No. 4057

 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	GENOVA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	HACIENDA VIEJA, EL REPOSO SECTOR B
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-21-0055-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/11/2023



Foto 7: Piso de torta de concreto en aula, en mal estado. Requiere instalación de piso cerámico.



Foto 8: Piso de torta de concreto en aula, en mal estado. Requiere instalación de piso cerámico.




Foto 9: Muros exteriores, requieren de aplicación de pintura para su protección.



Foto 10: Muros exteriores, requieren de aplicación de pintura para su mantenimiento.




Foto 11: Presidente de OPF procede a firmar los PRA-FOR correspondientes.



Foto 12: Fotografía con la directora del establecimiento educativo, presidente de OPF y evaluador de campo finalizando la visita de evaluación.


Cristian Ovidio Hernández Pérez
Firma y sello del Presidente de la OPF


IMEY LISSETH SOC CHIGÜIL
ARQUITECTA
COL. No. 4057
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa