

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL MEMBRILLAL I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0097-43	FECHA:	28 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 1: Modulo 1. Colocacion de balcones y sustitucion de canales de pvc por metal y pintura en paredes exteriores.



Foto 2: Modulo 1. Sustitucion de canales de pvc por metal y pintura en paredes exteriores.



Foto 3: Modulo 1. Colocacion de balcones en frente y atrás, pintura en paredes exteriores.



Foto 4: Modulo 2. Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 5: Modulo 2. Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

