

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL MEMBRILLAL I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-02-0097-43	FECHA:	11 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Módulo 1. Colocación de balcones y sustitución de canales de pvc por metal y pintura en paredes exteriores.



Foto 2: Módulo 1. Sustitución de canales de pvc por metal y pintura en paredes exteriores.



Foto 3: Módulo 1. Colocación de balcones en frente y atrás, pintura en paredes exteriores.



Foto 4: Módulo 2. Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 5: Módulo 2. Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y sello del Director Centro Educativo Público
---	---