

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHOAXÁN SECTOR II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0024-43	FECHA:	6/9/2024



foto 1. Módulo 1: Sustitución de lámina por lamina troquelada aluzinc calibre 26




foto 2. Módulo 1: Sustitución de capote (maxalum calibre 26 para lamina troquelada)



Foto 3. Módulo 1: sustitución de elementos de fijación (tornillos)



Foto 4. Módulo 1: desinstalacion de lamina existente



Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Mantenimiento a puertas, lijado y pintado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Herdi Kahaira Gutierrez Firma y sello del Presidente de la ORF	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHOAXÁN SECTOR II CHINIQUE, QUICHÉ CONSEJO EDUCATIVO	Quiché Firma y Sello Director Centro Educativo Público	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CHOAXÁN SECTOR II CHINIQUE, QUICHÉ DIRECCIÓN
--	--	--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHOAXÁN SECTOR II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0024-43	FECHA:	6/9/2024



sustitucion de migitorios





sustitucion de interruptores dobles



sustitucion de tomaacorrientes dobles



Pintura General. Pintura en muros exteriores e interiores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hordi Yahaisa Sut

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

