

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A E. O. R.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CACABAL II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-0028-42	FECHA:	21-11-2024



foto 1. Modulo 1: Sustitución de lámina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



foto 2. Modulo 1: Sustitución de elementos de fijación (tornillos)



Foto 3. Modulo 1: Sustitución de capote para lamina troquelada



Foto 4. Modulo 1: Sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 5. Modulo 1: Sustitución de tubería línea principal



Foto 6. Modulo 1 Sustitucion de tuverla de pvc línea principal de aguas negras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la ORE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E. O. R.	DIRECCIÓN DEL	CASERIO CACABAL II
CÓDIGO DEL	14-03-0028-42	FECHA:	21/11/24



Foto 7. Módulo 1: Sustitución inodoro



Foto 8. Módulo 1: Sustitución de puerta



Foto 9. Módulo 2: sustitución de vidrios



Foto 10. Módulo 2: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, y aplicación de pintura)



Foto 11. Módulo 2: Pintura de paredes interiores y exteriores



Foto 12. Módulo 2: Sustitución de estufa rural (completa incluye chimenea y plancha de metal)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E. O. R.	DIRECCIÓN DEL	CASERIO CACABAL II
CÓDIGO DEL	14-03-0021-43	FECHA:	21/11/24



Foto 13. Modulo 2: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 14. Modulo 3 :Reparacion de planchas de concreto de patio



Foto 15. Modulo 4: reparacion de muro de block



Foto 16. Modulo 4: Mantenimiento a porton de metal




Foto 17. Modulo 1: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

