

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Madron
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-03-5217-43	FECHA:	25-11-2024



Foto 1. Modulo 1: Sustitucion de Canales de metal



Foto 2. Modulo 1: Reparación de bajadas de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 3. Modulo 1: Sustitucion de focos ahorradores



Foto 4. Modulo 1: Sustitucion de plafoneras



Foto 5. Modulo 2: Sustitucion de Canales de metal



Foto 6. Modulo 2: Reparación de bajadas de agua pluvial, tubo PVC 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia 	Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL	Escuela Oficial Rural mixta	DIRECCIÓN DEL	Caserío el Madron
CÓDIGO DEL	14-03-5217-43	FECHA:	25-11-2024



Foto 7. Modulo 3: Sustitucion de Canales de metal



Foto 8. Modulo 3: Reparación de bajadas de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 9. Modulo 4. Sustitucion de piso de torta de concreto, por piso ceramico:



Foto 10. Modulo 4. Mantenimiento a estufa rural




Foto 11. Modulo 4. Sustitucion de chimenea de metal por chimenea de concreto



Foto 12. Modulo 4. Mantenimiento a estructura de puerta (Lijado, pintado, cambio de tubos, sujeciones, cortado, y aplicacion de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL	Caserío el Madron
CÓDIGO DEL	14-03-5217-43	FECHA:	25-11-2024



Foto 13. Modulo 4. Sustitucion de focos ahorradores



Foto 14. Modulo 4. Sustitucion de plafoneras



Foto 15. Modulo 5. Sustitucion de piso de torta de concreto, por piso ceramico



Foto 16. Modulo 5. Mantenimiento a estructura de puerta (Lijado, pintado, cambio de tubos, sujeciones, cortado, y aplicación de pintura)




Foto 17. Modulo 5. Sustitucion de focos ahorradores



Foto 18. Modulo 5. Sustitucion de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la Comisión de Padres de Familia		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	CHINIQUE
NOMBRE DEL	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL	Caserío el Madron
CÓDIGO DEL	14-03-5217-43	FECHA:	25-11-2024



Foto 19. Modulo 6. Sustitucion de focos ahorradores



Foto 20. Modulo 6. Sustitucion de plafoneras



Foto 21. pintura general. Pintura en muros exteriores e interiores (block)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPBE
COUNCIL OF PARENTS
FAMILIA
Chintique, Quiché.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO EL MADRON
DIRECCIÓN
CHINIQUE, QUICHE.