

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chujulimul Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0007-43	FECHA:	15 de Noviembre de 2,024



Foto 1: (MODULO 1). Trabajo terminado de colocación de pisos cerámicos.



Foto 2: (MODULO 1). Se ha terminado la colocación de los zócalos en las tres aulas y corredor.




Foto 3: (MODULO 1). El trabajo de remozamiento se ha entregado completo.



Foto 4: (MODULO 1). En esta fotografía se visualiza el cambio de la presentación de las aulas por medio del programa de remozamiento.





Foto 5: (MODULO 2). Se ha terminado la colocación de azulejos en las respectivas planchas de la cocina del establecimiento



Foto 6: (MODULO 2). Las dos planchas fueron terminadas exitosamente en la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

