

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURLA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON RIO CAMANIBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-06-0015-43	FECHA:	21/11/2024




Foto 1: MODULO 2 SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL



Foto 2: MODULO 2 SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL



Foto 3: MODULO 3 SUSTITUCION DE PISO CONCRETO POR PISO CERAMICO



Foto 4: MODULO 2 Y 3 SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES



Foto 5: MODULO 3 Y 5 SUSTITUCION DE INTERRUPTORES DOBLES




Foto 6: MODULO 5 SUSTITUCION DE PISO CONCRETO POR PISO CRRAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

