



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chuabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0231-43	FECHA:	19/11/2024



Foto 1: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico antideslizante



Foto 3: Sustitución de azulejo.



Foto 4: Sustitución de inodoro




Foto 5: Sustitución de mingitorio,




Foto 6: Sustitución de lavamano.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Manuel Pantoja Sáy
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chuabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0231-43	FECHA:	19/11/2024




Foto 7: Sustitución de tubería PVC línea principal de agua potable.



Foto 8: Sustitución de accesorios



Foto 9: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico.




Foto 10:




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

