

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Paxot Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	



Foto1: Módulo 1 Sustitución de láminas troquelada calibre 26.



Foto 2: Módulo 1 Sustitución de capote para capote lámina troquelada alucinc



Foto 3: Módulo 1 Sustitucion de elemento de fijación tornillo



Foto 4: Módulo 1 Sustitución de canal de metal.




Foto 5: Módulo 1 Mantenimiento de estructura de soporte de metal




Foto 6: Módulo 2 Sustitución de chapas en puerta de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OFE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Paxot Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	




Foto7: Módulo Sustitución de chapas en puertas de metal..



Foto 8: Módulo 4. Sustitución de inodoros



Foto 9: Muro perimetral. Reparacion de baranda perimetral.



Foto 10. Pintura en muros interior y exterior.




Foto 5: Módulo 1 Mantenimiento de estructura de soporte de metal






Foto 6: Módulo 2 Sustitución de chapas en puerta de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

