

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PATZIBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0250-43	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1. Modulo 1: Sustrución de piso de torta de concreto por piso cerámico.



Foto 2. Modulo 2: Sustrución de lámparas tipo LED.



Foto 3. Modulo 1: Sustrución de plafoneras.



Foto 4. Modulo 1: Sustrución de interruptores simples.



Foto 5. Modulo 1: Reparación de cableado electrico.




Foto 6. Modulo 1: Sustrución de toma corrientes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.




Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PATZIBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0250-43	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 7. Modulo 1: Sustitucion de ducto Eléctrico



Foto 8. Modulo 2: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico.



Foto 9 Modulo 2: sustitución de lámparas tipo LED.



Foto 10 Modulo 2: Sustitución de plafoneras.




Foto 11 Modulo 2: Sustitución de balcón de metal.




Foto 12 Modulo 3: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PATZIBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0250-43	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 7. Modulo 1: Sustitucion de ducto Eléctrico



Foto 8. Modulo 2: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico.



Foto 9 Modulo 2: sustitución de lámparas tipo LED.



Foto 10 Modulo 2: Sustitución de plafoneras.



Foto 11 Modulo 2: Sustitución de balcón de metal.



Foto 12 Modulo 3: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PATZIBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0250-43	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 13 Modulo 3: sustitución de lámparas tipo LED.



Foto 14 Modulo 3: Sustitución de plafoneras.



Foto 15 Modulo 3: Sustitución de lamina por lámina Troquelada Aluzinc



Foto 16 Modulo 3: sustitución de plancha de metal de tres ornillas



Foto 17 Modulo 3: Mantenimiento Estufa Rural.



Foto 18 Modulo 4: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director del Sistema Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PATZIBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0250-43	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 20 Modulo 4: sustitución de lamparas tipo LED.



Foto 20 Modulo 4: Sustitucion de plafoneras.



Foto 21 Modulo 5: Sustitución de inodoro.



Foto 22 Modulo 5: Sustitución de migitorio.




Foto 23 Modulo 5: Sustitución de llaves de paso.



Foto 24 Modulo 5: Susutitución de azulejos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PATZIBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0250-43	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 25 Modulo 5: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso ceramico.



Foto 26 Modulo 6: Sustrucción de inodoro.



Foto 27 Modulo 6: Sustrucción de mingitorio.



Foto 28 Modulo 6: Sustrucción de llaves de paso.



Foto 29 Modulo 6: Sustrucción de azulejos.



Foto 30 Modulo 6: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso ceramico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PATZIBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0250-43	FECHA:	22 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 31 Modulo 6: Sustrucción de lámina, por lamina Troquelada Aluzinc



Foto 32 Modulo 6: Patio




Foto 33 Pintura general

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo

