



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                              |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ                      | MUNICIPIO:                     | SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN XEABAJ PRIMERO        |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06-0267-43               | FECHA:                         | 27/09/2024                   |



FOTO: 1 Módulo 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada ALUZINC cal. 26



FOTO: 2 Módulo 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada ALUZINC cal. 26



FOTO: 3 Módulo 1: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



FOTO: 4 Módulo 1: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



FOTO: 5 Módulo 1: Sustitución de piso cerámico



FOTO: 6 Módulo 1: Sustitución de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                              |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ                      | MUNICIPIO:                     | SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN XEABAJ PRIMERO        |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06-0267-43               | FECHA:                         | 27/09/2024                   |



FOTO: 7 Módulo 1: Reparación de piso de torta de concreto.



FOTO: 8 Módulo 1: Reparación de piso de torta de concreto.



Foto: 9 Módulo 1: Sustitución de bajada de agua plubial de metal, por tubo PVC 3"



Foto: 10 Módulo 1: Sustitución de bajada de agua plubial de metal, por tubo PVC 3"



FOTO: 11 Módulo 1: Sustitución de estufa rural (completa) incluye Chimenea y plancha de metal



FOTO: 12 Módulo 1: Sustitución de estufa rural (completa) incluye Chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

