

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "COMUNAL INDIGENA "	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. AV. ARCO GUCUMATZ 1-61
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0269-43	FECHA:	09 DE OCTUBRE DE 2024



Foto1: MODULO 1: Sustitucion de inodoro e intalacion de accesorios



Foto 2: MODULO 1: Sustitucion de mingitorios e intalacion de accesorios



Foto3: MODULO 1: Sustitucion de inodoro e intalacion de accesorios



Foto 4: MODULO 1: Sustitucion de lavamanos e intalacion de accesorios



Foto 5: MODULO 1: Sustitucion de lavamanos e intalacion de accesorios






Foto 6: MODULO 1: Reparacion de puertas de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "COMUNAL INDIGENA "	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. AV. ARCO GUCUMATZ 1-61
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0269-43	FECHA:	09 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 7: MODULO 2. Sustitucion de chapa de puerta de baños/ instalacion



Foto 8 : MODULO 2: Sustitucion de Sanitario e Instalacion de accesorios



Foto 9: MODULO 2: Sustitucion de Sanitario e Instalacion de accesorios



Foto 10: MODULO 2: instalacion de puertas de sanitarios y pintado



Foto 11: MODULO 2: Sustitucion de lavamanos e Instalacion de accesorios



Foto 12: MODULO 2. Sustitucion de lavamanos e Instalacion de accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "COMUNAL INDIGENA "	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. AV. ARCO GUCUMATZ 1-61
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0269-43	FECHA:	09 DE OCTUBRE DE 2024



Foto 13: MODULO 3 Sustitucion de Sanitario e Instalacion de accesorios



Foto 14: MODULO 3 Sustitucion de lavamanos e Instalacion de accesorios



Foto 15: MODULO 3 Repacacion de puertas de sanitarios



Foto 16: MODULO 3 Sustitucion de lavamanos e Instalacion de accesorios



Foto 17: MODULO 3 Sustitucion e Intalacion de Pila de dos lavaaderos



Foto 18: MODULO 3 Sustitucion e Intalacion de Pila de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y Sello del Presidente de la OPEF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "COMUNAL INDIGENA "	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. AV. ARCO GUCUMATZ 1-61
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0269-43	FECHA:	09 DE OCTUBRE DE 2024



Foto19: MODULO 4 ISustitucion de Chapas y Mantenimiento de puertas.



Foto 20 : MODULO 4 Sustitucion de Chapas y Mantenimiento de puertas.



Foto 21: MODULO 4: Sustitucion de llave de chorro e instalacion de chorros



Foto 22: MODULO 5: Sustitucion de Chapas y Mantenimiento de puertas.



Foto 23: MODULO 5: Sustitucion de llave de chorro e instalacion de chorros



Foto 24: MODULO 6: Sustitucion de Chapas y Mantenimiento de puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la ORF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "COMUNAL INDIGENA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. AV. ARCO GUCUMATZ 1-61
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0269-43	FECHA:	09 OCTUBRE DE 2024



Foto 25: MODULO 6: Sustitucion de llave de chorro e instalacion de chorros



Foto 26: MODULO 7: Sustitucion de Chapas y Mantenimiento de puertas.



Foto 27: MODULO 8: Sustitucion e instalacion de Pila de dos lavaderos

Foto 28: AREA EXTERIOR: Instalacion y sustitución de tubería principal de agua potable



Foto 29: AREA EXTERIOR: Instalacion y sustitución de tubería principal de agua potable



Foto 30: AREA EXTERIOR: Instalacion y sustitución de tubería principal de agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "COMUNAL INDIGENA "	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. AV. ARCO GUCUMATZ 1-61
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0269-43	FECHA:	09 DE OCTUBRE DE 2024.

Foto 31: PINTURA GENERAL: Pintura en Muros Exteriores e interiores.



Foto 32: PINTURA GENERAL: Pintura en Muros Exteriores e interiores.




Foto 33: PINTURA GENERAL: Pintura en Muros Exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello del Presidente de la O.P.F.





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

