

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                                 |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ                      | MUNICIPIO:                     | Santo Tomás Chichicastenango.   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Saquillá Primero         |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06-0273-43               | FECHA:                         | Jueves 19 de septiembre de 2024 |



Foto 1. Módulo 1 : Sustitución de piso concreto por piso cerámico




Foto 2. Módulo 1: suministro e instalación de balcon en ventana




Foto 3. Módulo 2: sustitución de lámina troqueada alucinc calibre 26, sustitucion de elementos de fijación(tornillos), sustitución de capotés




Foto 4. Módulo 2 sustitución de chimenea de concreto




Foto 5. Módulo 2: Sustitución de piso concreto por piso cerámico



Foto 6. Módulo 2: sustitucion de estructura de soporte de madera por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                                 |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ                      | MUNICIPIO:                     | Santo Tomás Chichicastenango.   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Saquillá Primero         |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06-0273-43               | FECHA:                         | jueves 19 de septiembre de 2024 |



Foto 7. Módulo 3: Sustitución de Barrandas



Foto 8. Módulo 4: Sustitución de canales de metal



Foto 9. Módulo 5: Mantenimiento de base de metal de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br><br>Firma y Sello Director Centro Escolar Público |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|