



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTO TOMÁS CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN PANQUIAC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0274-43	FECHA:	29/08/2024



Foto1: MODULO 1: Sustitución de puerta de metal.



Foto 2: MODULO 2: Sustitución de ventanas y Sustitución de torta de cemento por piso cerámico.



Foto 3: MODULO 2: Sustitución de torta de cemento por piso cerámico.



Foto 4: MODULO 2: Sustitución de torta de cemento por piso cerámico.



Foto 5: MODULO 3: Sustitución de torta de cemento por piso cerámico.




Foto 6: Durante la remodelación de los módulos en la EORM Cantón Panquiac, los estudiantes de los diferentes grados y secciones estuvieron recibiendo clases en los espacios y corredores del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de registro.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

