

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

|                             |                             |                                |                              |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ                      | MUNICIPIO:                     | Santo Tomás Chichicastenango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Xecafibal             |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06-0282-43               | FECHA:                         | 25 de noviembre de 2,024     |



Foto 1: Modulo 1 Situación de lamparas




Foto 2: Modulo 1 Reparación cableado eléctrico



Foto 3: Modulo 1 Sustitución de canal de metal



Foto 4: Modulo 2 Situación de lamparas





Foto 5: Modulo 2 Reparación cableado eléctrico



Foto 6: Modulo 2 Mantenimiento de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                             |                                |                              |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ                      | MUNICIPIO:                     | Santo Tomás Chichicastenango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Xecalibal             |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06-0282-43               | FECHA:                         | 25 de noviembre de 2,024     |



Foto 7: Modulo 3 Situación de lamparas




Foto 8: Modulo 3 Reparación cableado eléctrico



Foto 9: Modulo 3 Mantenimiento de puertas



Foto 10: Modulo 4 Situación de lamparas




Foto 11: Modulo 4 Reparación cableado eléctrico.



Foto 12: Modulo 4 Mantenimiento de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF  
Jose Melia M.  
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA  
CANTÓN XECALIBAL  
CHICHICASTENANGO, EL QUICHÉ.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
Escuela Oficial Rural Mixta  
CANTÓN XECALIBAL  
CHICHICASTENANGO, EL QUICHÉ.



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                             |                                |                              |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ                      | MUNICIPIO:                     | Santo Tomás Chichicastenango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Xecalibal             |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06-0282-43               | FECHA:                         | 25 de noviembre de 2024      |



Foto 13: Modulo 5 Situación de lamparas




Foto 14: Modulo 5 Reparación cableado eléctrico



Foto 15: Modulo 5 Mantenimiento de puertas



Foto 16: Modulo 6 Situación de lamparas



Foto 17: Modulo 6 Mantenimiento de puertas



Foto 18: Modulo 6 Sustitución de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jose Mesa. M. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA  
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

|                             |                             |                                |                              |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ                      | MUNICIPIO:                     | Santo Tomás Chichicastenango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Xecalibal             |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06-0282-43               | FECHA:                         | 25 de noviembre de 2024      |



Foto 19: Modulo 7 Sustitucion de canal de metal



Foto 20: Modulo 8 sustitucion de lamparas



Foto 21: Modulo 8 Sustitucion de canal de metal



Foto 22: Modulo 8 Mantenimiento de puertas



Foto 23: Modulo 9 Sustitucion de lamparas



Foto 24: Modulo 9 Mantenimiento de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jose Maria M  
Firma y sello del Presidente de la OPF  
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA  
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
CANTON XECALIBAL  
CHICHICASTENANGO  
EL QUICHÉ.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
CANTON XECALIBAL  
CHICHICASTENANGO  
DIRECCIÓN



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

|                             |                             |                                |                              |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ                      | MUNICIPIO:                     | Santo Tomás Chichicastenango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Xecalibal             |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06-0282-43               | FECHA:                         | 25 de noviembre de 2,024     |



Foto 25: Modulo 9 Sustitución de canal de metal



Foto 26: Pintura de muros interiores y exteriores



Foto 27: Pintura de muros interiores y exteriores



Foto 28: Pintura de muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Jose M. A. M.*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público