

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN MACTZUL SEGUNDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0291-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Módulo 3 Sustitución de láminas, por láminas troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Módulo 3 Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Módulo 4 Sustitución de láminas, por láminas troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Módulo 4 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal





Foto 5: Módulo 5. Sustitución de llave de chorros y azulejos



Foto 6: Módulo 5 Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICHICASTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN MACTZUL SEGUNDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0291-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Módulo 1 Sustrucción de láminas, por láminas troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Módulo 1 Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: Módulo 2 Sustrucción de láminas, por láminas troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Módulo 2 Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 5: Módulo 3 Sustrucción de láminas, por láminas troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6: Módulo 3 Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ DEL QUICHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN MACTZUL SEGUNDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0291-43	FECHA:	19/9/2024



Módulo 5
Módulo 5 Sustitución de inodoro



Foto 20: Módulo 5 Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



Foto 22: Módulo 5 Sustitución de lavamanos



Foto 23: Cancha. Sustitución de focos ahorradores



Foto 24: Cancha. Reparación de tubo hg y malla galvanizada






Foto 25:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 
Firma y sello del Presidente de la OPF

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público