

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                             |                                |                              |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quiché                      | MUNICIPIO:                     | Santo Tomás Chichicastenango |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Mactzul Cuarto        |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06-0293-43               | FECHA:                         | 25 de noviembre de 2024      |



Foto1: Sustitución de Piso de Torta de Concreto



Foto 2: Sustitución de Piso de Torta de Concreto.



Foto 3: Reparación de Muro Perimetral de Block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 4: Reparación de Muro Perimetral de Block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 5: Pintura en Muros Exteriores e interiores



Foto 6: Pintura en Muros Exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

