

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒


DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Mactzul Sexto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0295-43	FECHA:	17 de septiembre de 2024



Módulo 1: Foto 1, Sustitución de láminas por láminas troqueladas



Módulo 2: Foto 2 Sustitución de láminas por láminas troqueladas.



Módulo 2: foto 3, Sustitución de piso de cemento por pisos ceramica.



Módulo 3: Foto 4, Sustitución de láminas por láminas troqueladas



Modulo 3: Foto 5, Sustitución de soporte de madera por metal.



: Modulo 3: Foto 6, Sustitución de vidrios nevadas por vidrios transparentes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas con nuevas hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

