

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Mactzul Sexto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0295-43	FECHA:	25 de noviembre de 2024



Foto 1: Módulo 1 Sustitución de láminas por láminas troqueladas



Foto 2: Sustitución de canales



Foto 3: Módulo 2 Sustitución de soporte de madera por soporte de metal



Foto 4: Módulo 2 Preparación para la sustitución de piso de cemento por piso cerámica



Foto 5: Módulo 3 Sustitución de soporte de madera por soporte de metal



Foto 6: Módulo 3 Sustitución de vidrios neblados por vidrios transparentes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público