



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Paxot Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0296-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Mantenimiento de balcones de metal en aula



Foto 2: Mantenimiento de balcones de metal en aula



Foto 3: Sustitución e instalación de balcones en ventana de aula



Foto 4: Sustitución e instalación de balcones en ventana de aula



Foto 5: Sustitución de vidrios en alufas



Foto 6: Sustitución de vidrios en alufas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quiche	MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Paxot Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0296-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Sustrución de puertas sanitaria



Foto 2: Sustrución de puertas sanitaria



Foto 3: Sustrución de inodoros



Foto 4: Sustrución de inodoros



Foto 5: Mantenimiento de puerta de cocina



Foto 6: Mantenimiento de puerta de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Paxot Segundo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0296-43	FECHA:	25/11/2024




Foto 1: Sustitución e instalación de balcón de hierro en ventan de cocina



Foto 2: Sustitución e instalación de balcón de hierro en ventan de cocina



Foto 3: Sustitución de vidrios en cocina



Foto 4: Sustitución de vidrios en cocina



Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 6: Reparación de piso de torta de concreto por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF   Firma y Sello Director Centro Educativo Público  